Zubehör für meteorologische Sensoren

Traverse für Strahlungssensor und Schutzhütte

OEM-Version

Anwendung

Die Traverse ist für die Aufnahme eines Global-strahlungssensors und einer Schutzhütte für Feuchte-Temperatursensoren vorgesehen.
Sie wird vorwiegend auf dem 2,5m-Mast der Agrar-wetterstation eingesetzt.

Aufbau

Der 700 mm lange Aluminiumprofilstab hat an beiden Enden eine 6mm-Bohrung für die 1-Lochbefestigung der Schutzhütte und des Strahlungssensors.
Die Traverse wird immer in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet.
Die Sensoren können problemlos montiert oder demontiert werden, ohne dass die Anschlusskabel durchgefädelt werden müssen.
Die Traverse wird mit einer Rohrschelle am Mast befestigt. Der Mast muss einen Durchmesser von 35mm, alternativ 40mm haben.

Alle Teile bestehen aus Aluminium, die Befestigungsteile aus rostfreiem Stahl und Kunststoff.

Technische Daten:

Traverse

Länge:	700mm, 20x20mm
Mast-Schelle:	Ø 35mm Ø 40mm alternativ
Gewicht:	0,35kg

Bestellangaben:

Bestellnummer	Bezeichnung
WZTS0030	Traverse für Strahlungssensor und Schutzhütte

F&C GmbH • Boldebucker Weg 1 • 18276 Gülzow
Tel.: (03843) 682114 • Fax : (03843) 690027•e-mail: fundc@t-online.de